



УТВЕРЖДАЮ
руководитель объекта
заведующий МБДОУ д/с № 45
Т.А. Померанцева
20 19 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 45
«Анкудиновский парк»
д. Анкудиновка
Кстовский район**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк».
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта:
Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:
607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, строение 4, тел. (83145) 4-39-40, 4-39-64, e-mail: mdou45ap@mail.ru
- Фактический адрес:
- 1.3. 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, строение 4
- 1.4. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 (два) 2 этажей, 3174,8 кв. м,
часть здания - этажей (или на- этаже), - кв. м.,
наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 7655 +/- 31 кв. м
- 1.5. Год постройки здания 2018 г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов) образование.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 1,6 до 7 лет
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью, нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовый автобус по городу наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м рейсовый автобус
- 3.2.2 время движения (пешком) 8 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	нет
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность); <***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ - И (О, С, Г, У)	2	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ - И (О, С, Г, У)	3	
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ - И (О,С,Г,У)	4	
	(целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ - И (О,С,Г,У)	5	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ - И (О,С,Г,У)	нет	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	6	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (О,С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2025г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
создана доступная образовательная среда для детей - инвалидов в ДООУ
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ ;

4.4.6. другое _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ 2 _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ 2 _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ 2 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ 2 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ 2 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ 2 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, экспликация _____ на _____ 3 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заведующий хозяйством МБДОУ д/с № 45


Ю.В. Симонова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующий Т.А. Померанцева _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Мл.воспитатель З.С. Золотухина _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Кемеровской Юнассобой _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

м. бухгалтер, Леова Дарья Александровна _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

помощник воспитателя, Коскурове Екатерина Викторовна _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 ____ г. (протокол
№ _____)

Комиссией (название) _____

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «25» декабря 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Двухэтажное нежилое здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» (МБДОУ д/с № 45), 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, строение 4, тел. (83145) 4-39-40, 4-39-64, e-mail: mdou45ap@mail.ru Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2		Не соответствует нормам СНиП	О,С,Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНиП	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3		Соответствует нормам СНиП	О,С,Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНиП	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ- И (О, С, Г, У)	1	1	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна полностью избирательно (О,С,Г,У)

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «25» декабря 2019г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Двухэтажное нежилое здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» (МБДОУ д/с № 45), 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, строение 4, тел. (83145) 4-39-40, 4-39-64, e-mail: mdou45ap@mail.ru

Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2		соответствует нормам СНИП	О,С,Г,У		
2.4	Дверь (входная)	есть	2		Не соответствует нормам СНИП	О,С,Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНИП	
2.5	Тамбур	есть	2		соответствует нормам СНИП	О,С,Г,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Вход (выход) в здание	ДЧ - И (С,Г,У)	2		индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступен инвалидам (О,С,Г,У) _____

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «25» декабря 2019.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Двухэтажное нежилое здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» (МБДОУ д/с № 45), 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, строение 4, тел. (83145) 4-39-40, 4-39-64, e-mail: mdou45ap@mail.ru

Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	3		Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3-А		Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	6		Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны)	есть	3		Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие	

с нормами СНиП							
ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путем эвакуации)	ДЧ - И (О,С,Г,У)	3, 3-А,6		Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: путь движения внутри здания доступен частично избирательно (О,С,Г,У) _____

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «25» декабря 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Двухэтажное нежилое здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» (МБДОУ д/с № 45), 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, строение 4, тел. (83145) 4-39-40, 4-39-64, e-mail: mdou45ap@mail.ru

Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4		Не соответствует нормам СНИП	О,С,Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНИП	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	7,8		Не соответствует нормам СНИП	О,С,Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНИП	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ - И (О,С,Г,У)	4,7,8		Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны частично избирательно (О,С,Г,У) _____

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «15 декабря 2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Двухэтажное нежилое здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» (МБДОУ д/с № 45), 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, строение 4, тел. (83145) 4-39-40, 4-39-64, e-mail: mdou45ap@mail.ru

Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	13,14		Не соответствует нормам СНиП	О,С,Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНиП	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	17		Не соответствует нормам СНиП	О,С,Г,У	Приведение в соответствие с нормами СНиП	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно гигиенические помещения	ДЧ - И (О,С,Г,У)	13-17		Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны частично избирательно (О,С,Г,У) _____

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «25» декабря 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Двухэтажное нежилое здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» (МБДОУ д/с № 45), 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, строение 4, тел. (83145) 4-39-40, 4-39-64, e-mail: mdou45ap@mail.ru

Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	18,19		Замечаний нет	все		
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие средств	все	Индивидуальное решение с ТСР (акустические средства)	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие средств	все	Индивидуальное решение с ТСР(тактильные средства)	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Системы информации на объекте	ДП - И	18-19		Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации (визуальные средства) не объекте доступна доступно полностью избирательно (К, О, С, Г, У)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 149573922187837288311503629658482451098261240714

Владелец Померанцева Татьяна Анатольевна

Действителен с 17.10.2025 по 17.10.2026