



УТВЕРЖДАЮ
руководитель объекта
заведующий МБДОУ д/с № 45
Т.А. Померанцева
2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
**Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 45
«Анкудиновский парк» (2 корпус)
д. Анкудиновка
Кстовский округ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк».
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта:
Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:
607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, строение 4, тел. (83145) 4-39-40, 4-39-64, e-mail: mdou45ap@mail.ru
- Фактический адрес:
- 1.3. 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская, строение 8
- 1.4. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа, 5666 кв. м,
часть здания - этажей (или на- этаже), - кв. м.,
наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 9851 +/- 35 кв. м
- 1.5. Год постройки здания 2022 г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов) образование.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью, нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовый автобус по городу наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м рейсовый автобус
- 3.2.2 время движения (пешком) 8 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	нет
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность); <***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - И (К, О, Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ - И (К, О, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП - И (К, О, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ - И (У)		
	(целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП - И (К, О, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП - И (К, О, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ - В (К, О, С, Г, У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушениями зрения; Г – инвалиды с нарушениями слуха; У – инвалиды с нарушениями умственного развития).

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023-2028г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации создана доступная образовательная среда для детей - инвалидов в ДОУ
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ ;

4.4.6. другое _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, экспликация _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заведующий хозяйством МАДОУ д/с № 45

Ю.В. Симонова

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующий Т.А. Померанцева

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Ст.воспитатель Лялькина Ю.В.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Кабановского Юношеского

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Ю.В. Симонова

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «25» 04 2023 г.

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес

[illegible]

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «01» марта 2016 г.

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП - И (К,Г, О,У)	-		Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вход на территорию, прилегающую к зданию Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «№ 45», осуществляется через «Домофон» (дающий возможность контролировать вход непосредственно в здание МАДОУ). Вход осуществляется с помощью сотрудника, закрепленного за ребенком-инвалидом.

Путь движения на территории ко входу в здание осуществляется через двор, покрытый асфальтом.

Центральная лестница (наружная) имеет 3 ступени. Подъем осуществляется сотрудником, закрепленным за ребенком-инвалидом – в его должностной инструкции прописана помощь в перемещении.

Пандус (наружный), слева от лестницы, представляет собой сплошное полотно, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования), с тактильными индикаторами на поверхности. Наклонная плоская поверхность, установленная в дополнение к лестнице, обеспечивающая доступ в здание инвалидам в креслах-колясках, а также людям, катящим коляски или пр. С правой стороны, в свободном доступе на стене здания зафиксирована кнопка вызова сотрудника, закрепленного за ребенком-инвалидом, условный знак и табличка со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм.

Общие требования к зоне, исходя из содержания: ДП - И (К,Г, О,У)

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от « 25 » 01 2023 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Двухэтажное нежилое здание муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» (МАДОУ д/с № 45), 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская, строение 8, тел. (83145) 4-77-92, e-mail: mdou45ap@mail.ru

Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		Не оборудовано для категории инвалидов С.	К,О,С,Г,У	Оборудовать для категории инвалидов Г.	Индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть	-		Не оборудовано для категории инвалидов С.	К,О,С,Г,У	Оборудовать для категории инвалидов Г.	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		Не оборудовано для категории инвалидов С	К,О,С,Г,У	Оборудовать для категории инвалидов С	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	-		Не выявлено	К,О,С,Г,У	-	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть	-		Не оборудовано для категории инвалидов С	К,О,С,Г,У	Оборудовать для категории инвалидов С	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		Исходя из содержания ДП - И (К,Г, О,У)					

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «25» 01 2022г.

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Вход (выход) в здание	ДП - И (К,Г, О,У)			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Лестница (наружная) имеет 3 ступеньки высотой 14 см каждая, не имеет тактильных индикаторов на поверхности с алюминиевым профилем и с противоскользящей вставкой. Лестница не оснащена поручнями с азбукой Брайля, тактильной пиктограммой. Подъем осуществляется сотрудником, закрепленным за ребенком-инвалидом – в его должностной инструкции прописана помощь в перемещении.

С левой стороны, в свободном доступе на здании зафиксирована кнопка вызова сотрудника, закрепленного за ребенком-инвалидом, условный знак и табличка со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм.

Пандус (наружный) расположен слева от лестницы, представляет собой сплошное полотно, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования), с тактильными индикаторами на поверхности. Наклонная плоская поверхность, установленная в дополнение к лестнице, обеспечивающая доступ в здание инвалидам в креслах-колясках, а также людям, катящим коляски или пр.

Входная площадка (перед дверью) – без выбоин, препятствий для входа человека, нет тактильных индикаторов на поверхности с алюминиевым профилем и с противоскользящей вставкой. Перемещение ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, осуществляется с помощью сотрудника-ассистента.

Дверь (входная) – металлическая, двустворчатая, не препятствует перемещению ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске.

Тамбур № 1 – без тактильных индикаторов на поверхности, отсутствуют пороги, не препятствуют движению ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске (2.02 x 2.19).

Дверь (между тамбурами) – металлическая, двустворчатая, не препятствует перемещению ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске.

Тамбур № 2 – без тактильных индикаторов на поверхности, отсутствуют пороги, нет препятствий для движения ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске (2.00 x 2.30).

Общие требования к зоне, исходя из содержания: ДП - И (К,Г, О,У)

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «25» 04. 2023 .

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Двухэтажное нежилое здание муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» (МАДОУ д/с № 45), 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская, строение 8, тел. (83145) 4-77-92, e-mail: mdou45ap@mail.ru

Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-		Не оборудовано для категории инвалидов Г,С.	К,О,С,Г, У	Оборудовать для категории инвалидов Г,С.	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-		Не оборудовано для категории инвалидов Г,С.	К,О,С,Г, У	Оборудовать для категории инвалидов Г,С.	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		Не предусмотрен	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-		Не предусмотрен	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-		Не оборудовано для категории инвалидов Г,С.	К,О,С,Г, У	Оборудовать для категории инвалидов Г,С.	Индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны)	есть	-		Не оборудовано для категории инвалидов Г,С.	К,О,С,Г, У	Оборудовать для категории инвалидов Г,С.	Индивидуальное решение с ТСР

безопасности)						с нормами СНиП	
ОБЩИЕ требования к зоне	ДП - И (К,Г, О,У)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путем эвакуации)	ДП - И (К,Г, О,У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) (основная площадь – 5,42), дверь распашная, двустворчатая, шириной 133 см не препятствует перемещению ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, попадает в зал ожидания.

Лестница (внутри здания) – перилла: лестничный марш типовой, с тактильными индикаторами на поверхности. Имеется опора для взрослого и нижний ряд – опора для ребенка. На поручнях лестниц нет тактильных указателей со знаками шрифта Брайля и рельефами. На ступенях-нет контрастной маркировка. Подъем осуществляется за счет помощи сотрудника-ассистента и опорных поручней.

Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) – имеется фотолюминисцентный план эвакуации при пожаре и пути к выходу. Нет препятствий, ничего не мешает

Общие требования к зоне, исходя из содержания: ДП - И (К,Г, О,У)

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-		Не оборудовано для категории инвалидов Г,С.	К,О,С,Г,У	Оборудовать для категории инвалидов Г,С.	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-		Не оборудовано для категории инвалидов Г,С.	К,О,С,Г,У	Оборудовать для категории инвалидов Г,С.	Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-		Не предусмотрен	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-		Не оборудовано для категории инвалидов Г,С.	К,О,С,Г,У	Оборудовать для категории инвалидов Г,С.	Индивидуальное решение с ТСР
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-		Не предусмотрен	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДЧ-И (У)						



Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «01» марта 2016 г.

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (У)			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Кабинетная форма обслуживания

Группа комбинированной направленности № 4. Вход в группу осуществляется через распашную металлическую дверь (ширина 141 см, не препятствует перемещению ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске) в раздевалку (основная площадь – 25,1), где безопасно размещены закрепленные шкафчики, легкие, свободно переносимые банкетки. В раздевалке ширина проезда позволяет ребенку-инвалиду, беспрепятственно передвигаться на кресле-коляске. Далее ребенок-инвалид, также беспрепятственно, через распашную дверь (ширина 134 см), на кресле-коляске может попасть в групповую комнату. В ней безопасно размещены шкафы, закрепленные к стенам, не мешают беспрепятственно перемещаться к территориям образования. В групповой комнате проходит прием пищи. Ребенок-инвалид беспрепятственно может переместиться к зоне приёма пищи. Имеется игровая зона на ковре, где ребенок-инвалид, с помощью сотрудника-ассистента может перемещаться и играть. Из игровой комнаты имеется возможность беспрепятственно через распашную дверь, размером 103 см, попасть в спальную комнату. Для удобства кровать ребенка-инвалида находится сразу у входа в спальную комнату. В кровать для дневного сна лечь ребенку-инвалиду помогает сотрудник-ассистент.

Кабинетная форма обслуживания- кабинеты специалистов размещены на 2 и 3 этажах. Доступ некоторых категорий детей-инвалидов ограничен, но специалисты с оборудованием могут проводить занятия на 1 этаже.

Зальная форма обслуживания – доступ некоторых категорий детей-инвалидов ограничен, муз зал и физ зал расположены на 2 этаже.

Каждый специалист в ДОУ (в должностных инструкциях, которых, это прописано) приходит к ребенку-инвалиду, передвигающемуся на кресле-коляске, и занимается с ним.

Форма обслуживания с перемещением по маршруту – ребенок-инвалид, передвигающийся на кресле-коляске, может беспрепятственно перемещаться по коридору (ширина 2.06), где по периметру расположены поручни-отбойники для коридоров, а на стенах размещены различные рекреации.

Зоны целевого назначения здания доступны частично избирательно:

ДЧ-И (У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

Приложение 7

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «25» 01 2022 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Двухэтажное нежилое здание муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» (МАДОУ д/с № 45), 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская, строение 8, тел. (83145) 4-77-92, e-mail: mdou45ap@mail.ru

Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не оборудовано для категории инвалидов Г,С.	К,О,С,Г,У	Оборудовать для категории инвалидов Г,С.	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			Не предусмотрен	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не оборудовано для категории инвалидов Г,С.	К,О,С,Г,У	Оборудовать для категории инвалидов Г,С.	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «25» 01 2022 г.

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно гигиенические помещения	ДП - И (К,О,У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Из раздевалки, через металлическую распашную дверь (ширина 141 см, не препятствует перемещению ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске) перемещаемся в коридор, по которому через дверь попадаем в туалетную и умывальную комнаты (основная площадь 6,9). Внутреннее пространство санузла обеспечивает беспрепятственное перемещение ребенка-инвалида колясочника.

Имеется подъезд к унитазу и умывальнику. Унитаз оборудован откидным поручнем.

По периметру санузла нет опорных поручней с травмобезопасными окончаниями. На полу, возле раковины и унитаза нет тактильной плитки.

Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны полностью избирательно ДП - И (К,О,У)

№п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не выявлено	К,О,С,Г,У	-	Не нуждается
6.2	Акустические средства	нет			Не оборудовано для категории инвалидов Г,	К,О,С,Г,У	Оборудовать для категории инвалидов Г.	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Не оборудовано для категории инвалидов С.	К,О,С,Г,У	Оборудовать для категории инвалидов С.	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДП - И (К,О,У)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП - И (К,О,У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации (визуальные средства) не объекте доступна полностью избирательно ДП - И (К,О,У)

Визуальные средства – направления, указатели, таблички и наклейки «Вход», «Выход».

Акустические средства - есть в наличии, технически в рабочем состоянии.

Тактильные средства – имеются таблички со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм.