



УТВЕРЖДАЮ  
руководитель объекта  
заведующий МБДОУ д/с № 45  
Т.А. Померанцева  
2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
**Муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 45  
«Анкудиновский парк» (2 корпус)  
д. Анкудиновка  
Кстовский округ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк».
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта:  
Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:  
607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, строение 4, тел. (83145) 4-39-40, 4-39-64, e-mail: mdou45ap@mail.ru  
Фактический адрес:  
1.3. 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская, строение 8
- 1.4. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 3 этажа, 5666 кв. м,  
часть здания - этажей (или на- этаже), - кв. м.,  
наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 9851 +/- 35 кв. м
- 1.5. Год постройки здания 2022 г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов) образование.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью, нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовый автобус по городу наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м рейсовый автобус
- 3.2.2 время движения (пешком) 8 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать )  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( )



### 3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | Все категории инвалидов и МГН               | нет                                        |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                            |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | Б                                          |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б                                          |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ                                         |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ                                         |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | А                                          |

<\*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность); <\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                    | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |        |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|           |                                                            |                                                                       | № на плане | № фото |
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | ДП - И (К, О, Г, У)                                                   |            |        |
| 2         | Вход (входы) в здание                                      | ДЧ - И (К, О, Г, У)                                                   |            |        |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП - И (К, О, Г, У)                                                   |            |        |
| 4         | Зона целевого назначения здания                            | ДЧ - И (У)                                                            |            |        |
|           | (целевого посещения объекта)                               |                                                                       |            |        |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                          | ДП - И (К, О, У)                                                      |            |        |
| 6         | Система информации и связи (на всех зонах)                 | ДП - И (К, О, У)                                                      |            |        |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | ДЧ - В (К, О, С, Г, У)                                                |            |        |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушениями зрения; Г – инвалиды с нарушениями слуха; У – инвалиды с нарушениями умственного развития).

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (К, О, С, Г, У)



#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1          | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Индивидуальное решение с ТСП                       |
| 2          | Вход (входы) в здание                                        | Индивидуальное решение с ТСП                       |
| 3          | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Индивидуальное решение с ТСП                       |
| 4          | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСП                       |
| 5          | Санитарно-гигиенические помещения                            | Индивидуальное решение с ТСП                       |
| 6          | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальное решение с ТСП                       |
| 7          | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Индивидуальное решение с ТСП                       |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2023-2028г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации создана доступная образовательная среда для детей - инвалидов в ДОУ  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

##### 4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_ ;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  
(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ л.
2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ л.
3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позтажные планы, экспликация \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заведующий хозяйством МАДОУ д/с № 45

Ю.В. Симонова

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующий Т.А. Померанцева

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Ст.воспитатель Лялькина Ю.В.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

Председатель Кабановского Юношеского

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

и.о. бухгалтера Глоба Д.Н.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

и.о. воспитателя Мокатина М.И. Мокатина

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «25» 04 2023 г.

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес

[illegible]



## Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «01» марта 2016 г.

| Наименование<br>структурно<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |       | Рекомендации по<br>адаптации<br>(вид работы)** к пункту<br>4.1 Акта обследования<br>ОСИ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                      | № на<br>плане | №фото |                                                                                         |
| Территории,<br>прилегающей к<br>зданию (участка)     | ДП - И (К,Г, О,У)                                                    | -             |       | Не нуждается                                                                            |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Вход на территорию, прилегающую к зданию Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «№ 45», осуществляется через «Домофон» (дающий возможность контролировать вход непосредственно в здание МАДОУ). Вход осуществляется с помощью сотрудника, закрепленного за ребенком-инвалидом.

Путь движения на территории ко входу в здание осуществляется через двор, покрытый асфальтом.

Центральная лестница (наружная) имеет 3 ступени. Подъем осуществляется сотрудником, закрепленным за ребенком-инвалидом – в его должностной инструкции прописана помощь в перемещении.

Пандус (наружный), слева от лестницы, представляет собой сплошное полотно, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования), с тактильными индикаторами на поверхности. Наклонная плоская поверхность, установленная в дополнение к лестнице, обеспечивающая доступ в здание инвалидам в креслах-колясках, а также людям, катящим коляски или пр. С правой стороны, в свободном доступе на стене здания зафиксирована кнопка вызова сотрудника, закрепленного за ребенком-инвалидом, условный знак и табличка со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм.

Общие требования к зоне, исходя из содержания: ДП - И (К,Г, О,У)



# Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от « 25 » 01 2023 г.

## I Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

Двухэтажное нежилое здание муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» (МАДОУ д/с № 45), 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская, строение 8, тел. (83145) 4-77-92, e-mail: mdou45ap@mail.ru

Наименование объекта, адрес

| №п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |                                        |       | Выявленные нарушения и замечания          |                                  | Работы по адаптации объектов           |                              |
|------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|      |                                                    | есть/нет         | № на плане                             | №фото | Содержание                                | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                             | Виды работ                   |
| 2.1  | Лестница (наружная)                                | есть             | -                                      |       | Не оборудовано для категории инвалидов С. | К,О,С,Г,У                        | Оборудовать для категории инвалидов Г. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.2  | Пандус (наружный)                                  | есть             | -                                      |       | Не оборудовано для категории инвалидов С. | К,О,С,Г,У                        | Оборудовать для категории инвалидов Г. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.3  | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             | -                                      |       | Не оборудовано для категории инвалидов С  | К,О,С,Г,У                        | Оборудовать для категории инвалидов С  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.4  | Дверь (входная)                                    | есть             | -                                      |       | Не выявлено                               | К,О,С,Г,У                        | -                                      | Не нуждается                 |
| 2.5  | Тамбур                                             | есть             | -                                      |       | Не оборудовано для категории инвалидов С  | К,О,С,Г,У                        | Оборудовать для категории инвалидов С  | Индивидуальное решение с ТСР |
|      | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  | Исходя из содержания ДП - И (К,Г, О,У) |       |                                           |                                  |                                        |                              |



### Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «25» 01 2022г.

| Наименование<br>структурно<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение |             | Рекомендации по<br>адаптации<br>(вид работы)** к пункту<br>4.1 Акта обследования<br>ОСИ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                      | №<br>плане | на<br>№фото |                                                                                         |
| Вход (выход) в здание                                | ДП - И (К,Г, О,У)                                                    |            |             | индивидуальное решение<br>с ТСР                                                         |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Лестница (наружная) имеет 3 ступеньки высотой 14 см каждая, не имеет тактильных индикаторов на поверхности с алюминиевым профилем и с противоскользящей вставкой. Лестница не оснащена поручнями с азбукой Брайля, тактильной пиктограммой. Подъем осуществляется сотрудником, закрепленным за ребенком-инвалидом – в его должностной инструкции прописана помощь в перемещении.

С левой стороны, в свободном доступе на здании зафиксирована кнопка вызова сотрудника, закрепленного за ребенком-инвалидом, условный знак и табличка со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм.

Пандус (наружный) расположен слева от лестницы, представляет собой сплошное полотно, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования), с тактильными индикаторами на поверхности. Наклонная плоская поверхность, установленная в дополнение к лестнице, обеспечивающая доступ в здание инвалидам в креслах-колясках, а также людям, катящим коляски или пр.

Входная площадка (перед дверью) – без выбоин, препятствий для входа человека, нет тактильных индикаторов на поверхности с алюминиевым профилем и с противоскользящей вставкой. Перемещение ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, осуществляется с помощью сотрудника-ассистента.

Дверь (входная) – металлическая, двустворчатая, не препятствует перемещению ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске.

Тамбур № 1 – без тактильных индикаторов на поверхности, отсутствуют пороги, не препятствуют движению ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске (2.02 x 2.19).

Дверь (между тамбурами) – металлическая, двустворчатая, не препятствует перемещению ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске.

Тамбур № 2 – без тактильных индикаторов на поверхности, отсутствуют пороги, нет препятствий для движения ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске (2.00 x 2.30).

Общие требования к зоне, исходя из содержания: ДП - И (К,Г, О,У)



# Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «25» 04. 2023.

## I Результаты обследования:

### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Двухэтажное нежилое здание муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» (МАДОУ д/с № 45), 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская, строение 8, тел. (83145) 4-77-92, e-mail: mdou45ap@mail.ru

Наименование объекта, адрес

| №п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания            |                                  | Работы по адаптации объектов             |                              |
|------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                               | Виды работ                   |
| 3.1  | Коридор (вестибюль, зона ожидания)                 | есть             | -          |        | Не оборудовано для категории инвалидов Г,С. | К,О,С,Г, У                       | Оборудовать для категории инвалидов Г,С. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.2  | Лестница (внутри здания)                           | есть             | -          |        | Не оборудовано для категории инвалидов Г,С. | К,О,С,Г, У                       | Оборудовать для категории инвалидов Г,С. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.3  | Пандус (внутри здания)                             | нет              | -          |        | Не предусмотрен                             | -                                | -                                        | -                            |
| 3.4  | Лифт пассажирский (или подъемник)                  | нет              | -          |        | Не предусмотрен                             | -                                | -                                        | -                            |
| 3.5  | Дверь                                              | есть             | -          |        | Не оборудовано для категории инвалидов Г,С. | К,О,С,Г, У                       | Оборудовать для категории инвалидов Г,С. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.6  | Пути эвакуации (в т.ч. зоны)                       | есть             | -          |        | Не оборудовано для категории инвалидов Г,С. | К,О,С,Г, У                       | Оборудовать для категории инвалидов Г,С. | Индивидуальное решение с ТСР |



|                            |                   |  |  |  |  |                |  |
|----------------------------|-------------------|--|--|--|--|----------------|--|
| безопасности)              |                   |  |  |  |  | с нормами СНиП |  |
| ОБЩИЕ<br>требования к зоне | ДП - И (К,Г, О,У) |  |  |  |  |                |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно<br>функциональной<br>зоны              | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |       | Рекомендации по<br>адаптации<br>(вид работы)** к<br>пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                      | № на<br>плане | №фото |                                                                                         |
| Путь (пути) движения<br>внутри здания (в т.ч.<br>путем эвакуации) | ДП - И (К,Г, О,У)                                                    |               |       | Индивидуальное<br>решение с ТСР                                                         |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) (основная площадь – 5,42), дверь распашная, двустворчатая, шириной 133 см не препятствует перемещению ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, попадает в зал ожидания.

Лестница (внутри здания) – перилла: лестничный марш типовой, с тактильными индикаторами на поверхности. Имеется опора для взрослого и нижний ряд – опора для ребенка. На поручнях лестниц нет тактильных указателей со знаками шрифта Брайля и рельефами. На ступенях-нет контрастной маркировка. Подъем осуществляется за счет помощи сотрудника-ассистента и опорных поручней.


Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) – имеется фотолюминисцентный план эвакуации при пожаре и пути к выходу. Нет препятствий, ничего не мешает

Общие требования к зоне, исходя из содержания: ДП - И (К,Г, О,У)



| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |       | Выявленные нарушения и замечания            |                                  | Работы по адаптации объектов             |                              |
|------|----------------------------------------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                                    | есть/нет         | № на плане | №фото | Содержание                                  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                               | Виды работ                   |
| 4.1  | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | -          |       | Не оборудовано для категории инвалидов Г,С. | К,О,С,Г,У                        | Оборудовать для категории инвалидов Г,С. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2  | Зальная форма обслуживания                         | есть             | -          |       | Не оборудовано для категории инвалидов Г,С. | К,О,С,Г,У                        | Оборудовать для категории инвалидов Г,С. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.3  | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              | -          |       | Не предусмотрен                             | -                                | -                                        | -                            |
| 4.4  | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | есть             | -          |       | Не оборудовано для категории инвалидов Г,С. | К,О,С,Г,У                        | Оборудовать для категории инвалидов Г,С. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.5  | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              | -          |       | Не предусмотрен                             | -                                | -                                        | -                            |
|      | ОБЩИЕ требования к зоне                            | ДЧ-И (У)         |            |       |                                             |                                  |                                          |                              |





## Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «01» марта 2016 г.

| Наименование<br>структурно<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение       |       | Рекомендации по<br>адаптации<br>(вид работы)** к пункту<br>4.1 Акта обследования<br>ОСИ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                      | №<br>на<br>плане | №фото |                                                                                         |
| Зоны целевого<br>назначения здания                   | ДЧ-И (У)                                                             |                  |       | Индивидуальное<br>решение с ТСП                                                         |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

### Кабинетная форма обслуживания

Группа комбинированной направленности № 4. Вход в группу осуществляется через распашную металлическую дверь (ширина 141 см, не препятствует перемещению ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске) в раздевалку (основная площадь – 25,1), где безопасно размещены закрепленные шкафчики, легкие, свободно переносимые банкетки. В раздевалке ширина проезда позволяет ребенку-инвалиду, беспрепятственно передвигаться на кресле-коляске. Далее ребенок-инвалид, также беспрепятственно, через распашную дверь (ширина 134 см), на кресле-коляске может попасть в групповую комнату. В ней безопасно размещены шкафы, закрепленные к стенам, не мешают беспрепятственно перемещаться к территориям образования. В групповой комнате проходит прием пищи. Ребенок-инвалид беспрепятственно может переместиться к зоне приёма пищи. Имеется игровая зона на ковре, где ребенок-инвалид, с помощью сотрудника-ассистента может перемещаться и играть. Из игровой комнаты имеется возможность беспрепятственно через распашную дверь, размером 103 см, попасть в спальную комнату. Для удобства кровать ребенка-инвалида находится сразу у входа в спальную комнату. В кровать для дневного сна лечь ребенку-инвалиду помогает сотрудник-ассистент.

Кабинетная форма обслуживания- кабинеты специалистов размещены на 2 и 3 этажах. Доступ некоторых категорий детей-инвалидов ограничен, но специалисты с оборудованием могут проводить занятия на 1 этаже.

Зальная форма обслуживания – доступ некоторых категорий детей-инвалидов ограничен, муз зал и физ зал расположены на 2 этаже.

Каждый специалист в ДОУ (в должностных инструкциях, которых, это прописано) приходит к ребенку-инвалиду, передвигающемуся на кресле-коляске, и занимается с ним.

Форма обслуживания с перемещением по маршруту – ребенок-инвалид, передвигающийся на кресле-коляске, может беспрепятственно перемещаться по коридору (ширина 2.06), где по периметру расположены поручни-отбойники для коридоров, а на стенах размещены различные рекреации.

Зоны целевого назначения здания доступны частично избирательно:

ДЧ-И (У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);



# Приложение 7

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «25» 01 2022 г.

## I Результаты обследования:

### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Двухэтажное нежилое здание муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» (МАДОУ д/с № 45), 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская, строение 8, тел. (83145) 4-77-92, e-mail: mdou45ap@mail.ru

Наименование объекта, адрес

| №п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента |            |       | Выявленные нарушения и замечания            |                                  | Работы по адаптации объектов             |                              |
|------|----------------------------------------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                                    | есть/нет         | № на плане | №фото | Содержание                                  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                               | Виды работ                   |
| 5.1  | Туалетная комната                                  | есть             |            |       | Не оборудовано для категории инвалидов Г,С. | К,О,С,Г,У                        | Оборудовать для категории инвалидов Г,С. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2  | Душевая/ ванная комната                            | нет              |            |       | Не предусмотрен                             | -                                | -                                        | -                            |
| 5.3  | Бытовая комната (гардеробная)                      | есть             |            |       | Не оборудовано для категории инвалидов Г,С. | К,О,С,Г,У                        | Оборудовать для категории инвалидов Г,С. | Индивидуальное решение с ТСР |
|      | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |       |                                             |                                  |                                          |                              |



# Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «25» 01 2022 г.

| Наименование структурно функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Санитарно гигиенические помещения           | ДП - И (К,О,У)                                              |            |        | Индивидуальное решение с ТСР                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

## Комментарий к заключению:

Из раздевалки, через металлическую распашную дверь (ширина 141 см, не препятствует перемещению ребенка-инвалида, передвигающегося на кресле-коляске) перемещаемся в коридор, по которому через дверь попадаем в туалетную и умывальную комнаты (основная площадь 6,9). Внутреннее пространство санузла обеспечивает беспрепятственное перемещение ребенка-инвалида колясочника.

Имеется подъезд к унитазу и умывальнику. Унитаз оборудован откидным поручнем.

По периметру санузла нет опорных поручней с травмобезопасными окончаниями. На полу, возле раковины и унитаза нет тактильной плитки.

Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны полностью избирательно ДП - И (К,О,У)



[illegible]



## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение       |       | Рекомендации по<br>адаптации<br>(вид работы)** к пункту<br>4.1 Акта обследования<br>ОСИ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                      | №<br>на<br>плане | №фото |                                                                                         |
| Системы информации<br>на объекте                     | ДП - И (К,О,У)                                                       |                  |       | Индивидуальное<br>решение с ТСР                                                         |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации (визуальные средства) не объекте доступна полностью избирательно ДП - И (К,О,У)

Визуальные средства – направления, указатели, таблички и наклейки «Вход», «Выход».

Акустические средства - есть в наличии, технически в рабочем состоянии.

Тактильные средства – имеются таблички со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 149573922187837288311503629658482451098261240714

Владелец Померанцева Татьяна Анатольевна

Действителен с 17.10.2025 по 17.10.2026